



## Bericht MTR-Ackerwagen Implement Reifenreparatur 12.07.2024

Reifenschaden: Seitenwandverletzung Ackerwagen Reifen  
Dimension: 620/50 R 22,5  
Hersteller: Vredestein  
Reifenprofil: Flotation Pro  
**Restprofil: 70 %**

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 70% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Ackerwagen hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung und damit verbundenen Abrollumfänge montiert bekommen.

### Bild vorher:



### Bild nachher:

